

シートライニング

14 シートライニング(熱硬化) … グリストラップの施工事例

状況



施工前



洗浄工

破損状況

グリストラップ底部のFRP素材の部分が損傷。



底部のひび割れ・凹み




角の部分のクラック



角の部分の破損・欠落

施工状況



サンドペーパーにて目荒し後、
プライマー塗布



含浸状況



含浸した材料を設置する

施工完了



設置した材料と躯体の
エア抜きを行なう



施工完了後の写真